

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27, единый телефон доверия 8-(8422)-39-99-99, http://73.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Старомайнскому и
Чердаклинскому районам Ульяновской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. 50-лет ВЛКСМ-37, р. п. Чердаклы, Ульяновской области, 433400, тел: (231) 2-12-01, E-mail: ogpncherd@yandex.ru

Предписание N 10/1/10

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. Муниципальному общеобразовательному учреждению Чердаклинская средняя школа №2.

2. Игнатьеву Виктору Николаевичу – Директору МОУ Чердаклинская СШ №2

Во исполнении распоряжения начальника ОНД и ПР по Старомайнскому и Чердаклинскому районам Ульяновской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области Чернова Александра Андреевича № 10 от 17.01.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" «18» февраля 2020 г. с 13 ч. 30 мин. до 15ч. 30 мин. «2» марта 2020 г. проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору Айзятулловым Ильдаром Камильевичем, совместно с Игнатьевым Виктор Николаевичем директором МОУ Чердаклинская СШ № 2.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
-------	-------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------

1	2	3	4	5
1.	На 1-ом этаже здания школы первичные средства пожаротушения установлены не в соответствии с планом эвакуации. (огнетушитель, расположенный в коридоре не отмечен на плане эвакуации)	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 480 ППР в РФ	01.04.2020	
2.	В мужском туалете на 1м этаже допускается эксплуатация электрического выключателя с повреждением (корпус электрического выключателя не закреплен к основанию).	подпункт «б» п. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
3.	В кабинете № 3 начальной школы, допускается эксплуатация электрической розетки с повреждением (корпус электрической розетки не закреплен к основанию).	подпункт «б» п. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
4.	В гардеробе на 1-ом этаже, допускается эксплуатация электрического выключателя с повреждением (корпус электрического выключателя не закреплен к основанию).	подпункт «б» п. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
5.	На 1-ом этаже здания школы кнопка ручного пожарного извещателя о пожаре расположена не в соответствии с планом эвакуации. (кнопка ручного пожарного извещателя не отражена на плане эвакуации)	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 480 ППР в РФ	01.04.2020	
6.	Кабинет № 6 не защищен автоматической пожарной сигнализацией. (при производстве ремонта, был смонтирован подвесной потолок, закрывший датчики автоматической пожарной сигнализацией)	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4, таблица А.3., п. 38.	01.07.2020	
7.	Огнетушитель № 13 расположенный на первом этаже в	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона РФ от	01.04.2020	

1	2	3	4	5
	коридоре в западной части здания не имеет гибково шланга распылителя.	22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123 от 22.07.2008г п.4.3.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации (далее СП 9.13130.2009)		
8.	В подвальном помещении, допускается хранение горючих материалов, а именно, столы, стулья, деревянные щиты, спортивный инвентарь, уборочный инвентарь.	подпункт «б» п. 23 ППР в РФ	01.07.2020	
9.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках, в подвальных помещениях и на территории объекта. В мастерской рабочего по обслуживанию здания на полу под столом разбросаны окурки.	п. 14 в ППР	01.04.2020	
10.	Допускается курение в подвальном помещении школы. (в мастерской рабочего по обслуживанию здания на полу под столом разбросаны окурки.)	п. 14 в ППР	01.04.2020	
11.	Допускается курение в прямке выхода из подвального помещения с восточной стороны здания стоит пластмассовое ведро (без воды) внутри которого и рядом с которым находятся окурки.	п. 14 в ППР	01.04.2020	
12.	Не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено» на лестничных клетках, в подвальных помещениях и на территории объекта.	п. 14 в ППР	01.04.2020	
13.	Ширина 2-го марша лестницы с первого на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей, составляет 1, 15 метра. (заужена перилами на 0.09 метра, необходимая ширина 1.2 метра)	п.6 п.4.4.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.07.2020	
14.	На лестничной клетке в остеклении дверей второго этажа произведена замена армированного стекла обычным.	Подпункт "е" пункта 36 ППР	01.07.2020	
15.	На 2-ом этаже здании школы первичные средства пожаротушения установлены не в соответствии с планом эвакуации. (огнетушитель, расположенный в коридоре не отмечен на плане эвакуации)	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009, п. 480 ППР в РФ	01.04.2020	
16.	Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях. (в кабинете бухгалтерии табличка отсутствует)	п.6 в ППР	01.04.2020	
17.	В кабинете бухгалтерии, допускается эксплуатация электрической розетки с повреждением (корпус электрической розетки не закреплен к основанию).	подпункт «б» п. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
18.	На втором этаже здания в кабинете заместителя директора, допускается эксплуатация 2 светильников со снятым колпаками (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Имеется резьба для крепления рассеивателя.	подпункт «в» п. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
19.	На втором этаже здания кабинете информатики в месте расположения огнетушителя отсутствует соответствующий знак пожарной безопасности.	п. 43 ППР в РФ	01.04.2020	
20.	В случае отнесения складского помещения, (бывшие туалеты на 3-ем этаже здания) к категории В1-В3 по пожарной опасности необходимо данное помещение выделить противопожарными преградами с требуемыми пределами огнестойкости. Заполнение проемов в противопожарных преградах. (фактически выполнено деревянной дверью которая не имеет сертификата соответствия, отсутствует	.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, таб. 24 ФЗ №123 от 22.07.2008г; п. 4.2, 4.17, 5.6.4 свод правил 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Огра-		

1	2	3	4	5
	механизм для samozакрывания и уплотнение в притворе. Требуется заполнять противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не ниже чем EI 30)	ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 4.13130.2013 (далее СП 4.13130.2013); СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4.		
21.	Руководитель организации не обеспечивает наличие на дверях помещений складского назначения (бывшие туалеты на 3-ем этаже здания) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	подпункт п. 20 ППР в РФ	01.07.2020	
22.	В кабинете географии, допускается эксплуатация электрической розетки с повреждением (корпус электрической розетки не закреплен к основанию).	подпункт «б» п. 42 ППР в РФ	01.04.2020	
23.	Кабинет № 26 не защищен автоматической пожарной сигнализацией. (при производстве ремонта, был смонтирован подвесной потолок, закрывший датчики автоматической пожарной сигнализацией)	п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4, таблица А.3., п. 38.	01.07.2020	
24.	Запоры на двери эвакуационного выхода из помещения столовой расположенные в северо-западной части здания, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри.(закрыты снаружи на засов)	п. 35 ППР в РФ	01.04.2020	
25.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	Подпункт "л" пункта 461 ППР в РФ	01.04.2020	
26.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: по освещенности эвакуационных путей и выходов в здании школы в случае внезапного отключения рабочего освещения отсутствует аварийное освещение в местах опасных для прохода людей, основных проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей из здания с числом прибывающих более 50 человек.	п. 33 ППР в РФ; п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. "а", 1.7 СНиП II-A.9-71; п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования	01.07.2020	
27.	При составлении декларации пожарной безопасности в декларации указан перечень статей (частей, пунктов) нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых не выполнены, т.е. декларация является не достоверной. Так, в п. 4 раздела 3 декларации указано о выполнении в т.ч., п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 и т.д., однако ширина 2-го марша лестницы с первого на второй этаж, предназначенной для эвакуации людей, составляет 1, 15 метра. (зажужена перилами на 0.09 метра, необходимая ширина 1.2 метра), однако требования этих норм также не выполнены (нарушения требований представлены в настоящем акте).	ч. 4 ст. 64 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлен,
копию получил:

(подпись)



"2" марта 2020 года

Директор МОУ Чердаклинская СШ № 2

Игнатьев Виктор Николаевич

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)



"2" марта 2020 года

государственный инспектор Старомайнского и Чердаклинского районов по пожарному надзору
И.К. Айзятуллов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)